


ENG Cleaning the rollers
 FRA Nettoyage des rouleaux
 ESP Limpiar los rodillos
 POR Limpeza dos rolos
 ITA Pulizia dei rulli
 DEU Reinigung der Walzen
 RUS Чистка роликов
 POL Czyszczenie rolek
 NLD De rollers schoonmaken
 TR Merdanelerin temizlenmesi
 KOR 틀러청소
 CHI 清洁打印辊部件
 CHT 清潔軌道
 JPN プリンタのクリーニング方法

- 1** -- PRINTER --
OFF MENU
- 2** MENU
Clean rollers
- 3** Clean rollers Remove cards!
EXIT NEXT
- 4** Clean rollers Remove film!
EXIT NEXT
- 5** Clean rollers Ready to clean?
EXIT YES
- 6** Clean rollers Insert cleaning card into slot
- 7** Clean rollers Clean again?
NO YES



ENG Legal information
 FRA Informations juridiques
 ESP Información legal
 POR Informações legais
 ITA Informazioni di carattere legale
 DEU Rechtsbelehrung
 RUS Юридическая информация
 POL Informacje prawne
 NLD Juridische informatie
 TR Yasal Bilgiler
 KOR 법적고지사항
 CHI 法律信息
 CHT 法律聲明
 JPN 利用規約

ENG - SAFETY INSTRUCTIONS
 • To prevent electric shock, do not remove covers.
 • Do not attempt to service the printer yourself.
 • There are no user serviceable parts inside.
 • Use only a power source within the limits marked on the printer.
 • Avoid touching the thermal printing edge of the thermal print head as grease
 • Ensure that the power supply cord is not longer than 6 feet
 (2 metres) and used with a properly grounded connection.
 • Before transporting the printer, remove the dye film and card hoppers, and
 pack the printer in its original packaging.
If using this printer in Germany:
 To provide adequate short-circuit protection and over-current protection for this
 printer, the building installation must be protected by a 16 Amp circuit breaker.
LIMITED WARRANTY: www.ultraID.com/warranty
 EMC FCC/EU: www.ultraID.com/emc

FRA - INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
 • Pour éviter tout choc électrique, n'ouvrez pas le châssis.
 • Ne tentez pas de réparer l'imprimante vous-même.
 • Elle ne comporte pas d'éléments pouvant être réparés ou modifiés par l'utilisateur.
 • Utilisez uniquement une source électrique dans la plage de tensions
 recommandée sur l'imprimante.
 • Evitez de toucher la face active de la tête d'impression thermique, toute
 trace de graisse ou de contamination raccourcit sa durée de vie.
 • Veuillez à ce que le cordon d'alimentation électrique soit doté d'une mise à la
 terre fonctionnelle et ne mesure pas plus de 2 mètres.
 • Avant tout transport de l'imprimante, retirez le film d'impression et les bacs,
 puis placez l'imprimante dans son emballage d'origine.
Si l'imprimante est utilisée en Allemagne:
 Pour assurer une protection adéquate de l'imprimante contre les court-circuits
 et les surintensités, l'installation électrique du bâtiment doit être protégée par
 un coupe-circuit de 16A.
GARANTIE LIMITÉE: www.ultraID.com/warranty
 EMC FCC/EU: www.ultraID.com/emc

SPA - INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
 • Para evitar descargas eléctricas, no desmonte las cubiertas.
 • No intente reparar la impresora usted mismo.
 • No existen piezas internas reparables por el usuario.
 • Utilice una fuente de alimentación dentro de los límites indicados en la
 impresora.
 • Evite tocar el borde de impresión térmica del cabezal de impresión, ya que la
 grasa y la suciedad podrían acortar su duración.
 • Asegúrese de que el cable de corriente no sea más largo de 2 metros y
 utilice una conexión con toma de tierra apropiada.
 • Antes de transportar la impresora, retire la cinta de tinta y la bandeja
 alimentadora de tarjetas, y guarde la impresora en su embalaje original.
Si utiliza esta impresora en Alemania:
 Para proteger apropiadamente esta impresora frente a cortocircuitos y
 sobretensiones, la instalación del edificio debe contar con un disyuntor de
 circuitos de 16 Amperios.
GARANTIA LIMITADA: www.ultraID.com/warranty
 EMC FCC/EU: www.ultraID.com/emc

POR - INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
 • Para impedir o risco de choque elétrico, não retire as tampas.
 • Não tente reparar a impressora sozinho.
 • Não existem peças no interior que possam ser reparadas pelo utilizador.
 • Utilize apenas uma fonte de alimentação adequada para os limites
 indicados na impressora.
 • Evite tocar a extremidade de impressão térmica da cabeça de impressão
 térmica, uma vez que qualquer resíduo de gordura e de agentes
 contaminantes reduzem a vida útil da mesma.
 • Certifique-se de que o comprimento do cabo de alimentação não é superior
 a 2 metros (6 pés) e de que utiliza uma ligação de terra devidamente ligada à terra.
 • Antes de transportar a impressora, retire a película a cores e os
 alimentadores de cartões, e embale-a na sua embalagem original.
Se esta impressora for utilizada na Alemanha:
 Para fornecer uma proteção adequada contra curtos-circuitos e proteção
 contra sobretensões, a instalação do edifício tem de estar protegida com um
 disjuntor de 16 Amp.
GARANTIA LIMITADA: www.ultraID.com/warranty
 EMC FCC/EU: www.ultraID.com/emc

ITA - ISTRUZIONI DI SICUREZZA
 • Per evitare scosse elettriche, non rimuovere le coperture.
 • Non tentate di riparare la stampante da soli.
 • All'interno della macchina non vi sono parti riparabili.
 • Usate una fonte di alimentazione che rientri nell'intervallo di valori indicato
 sulla stampante.
 • Evitate di toccare l'estremità di stampa della testina termografica: il contatto
 con grassi o corpi estranei ne ridurrebbe la vita utile.
 • Accertarsi che il cavo di alimentazione non superi i 2 metri di lunghezza, e
 che la presa utilizzata sia provvista di messa a terra.
 • Prima di trasportare la stampante, rimuovere il nastro di stampa e i cassetti,
 e introdurre la stampante nella confezione originale.
Se la stampante viene utilizzata in Germania:
 Per garantire un'adeguata protezione della stampante contro i cortocircuiti e le
 sovraccorrenti, il sito dell'edificio deve essere protetto da un disgiuntore da 16 Amp.
GARANTIA LIMITATA: www.ultraID.com/warranty
 EMC FCC/EU: www.ultraID.com/emc

DEU - SICHERHEITSANWEISUNGEN
 • Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, entfernen Sie keinesfalls die
 Abdeckung.
 • Versuchen Sie nicht, den Drucker selbst zu warten.
 • Im Inneren des Druckers befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden
 Teile.
 • Verwenden Sie ausschließlich Stromquellen, die die auf dem Drucker
 ausgewiesene Stromstärke aufweisen.
 • Kommen Sie nicht mit der Thermodruckkante des Thermodruckkopfes in
 Berührung, da Fett und Schmutz die Lebensdauer des Druckkopfes verkürzen.
 • Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht länger als 2 Meter ist (6 Fuß)
 und mit einer ordnungsgemäß geerdeten Verbindung verwendet wird.
 • Bevor Sie den Drucker transportieren, entfernen Sie das Farbband und die
 Kartennagazine, und verpacken Sie den Drucker mit der
 Originalverpackung.
Bei Verwendung dieses Druckers in Deutschland:
 Bei Anschluss des Druckers an die Stromversorgung muß sichergestellt werden,
 daß die Gebäudeinstallation mit einem 16-A-Überstromschalter
 abgesichert ist.
GEWÄHRLEISTUNGSBESCHRÄNKUNGEN: www.ultraID.com/warranty
 EMC FCC/EU: www.ultraID.com/emc

RUS - МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
 • Для предотвращения поражения электрическим током не снимайте
 крышки корпуса.
 • Не пытайтесь производить ремонт принтера самостоятельно.
 • Внутри нет частей для обслуживания пользователя.
 • Используйте источник питания только с указанными на наклейке
 принтера характеристиками.
 • Не прикасайтесь к рабочей поверхности печатающей головки,
 поскольку жир и грязь укорачивают ее срок службы.
 • Не используйте кабель питания, если его длина не превышает 2 метра
 и подключается к розетке с защитным заземлением.
 • Перед транспортировкой принтера, извлеките из него ленту для
 печати и лотки для карт, после чего поместите принтер в
 оригинальную упаковку.

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИНТЕРА В ГЕРМАНИИ:
 Для обеспечения защиты принтера от короткого замыкания и
 перегрузки по току, линия питания должна быть защищена
 автоматическим выключателем на 16A.

СТАНДАРТНАЯ ГАРАНТИЯ: www.ultraID.com/warranty
 EMC FCC/EU: www.ultraID.com/emc

POL - INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZEŃ
 • Aby zapobiec porażeniu prądem, nie zdjmuj obudowy drukarki.
 • Nie próbuj samodzielnie wykonywać prac serwisowych.
 • Wnętrze nie jest częścią do obsługi użytkownika.
 • Korzystaj z źródła energii o parametrach zgodnych z podanymi na urządzeniu.
 • Staraj się nie dotykać końcówki termicznej głowicy drukującej, ponieważ
 zabrudzenia i tłuszcze mogą skrócić jej okres użytkowania.
 • Używaj przedwodu zasilającego nie dłuższego niż 2 metry, który jest
 odpowiednio uziemiony.
 • Jeśli drukarka ma być transportowana, wyjmij taśmę barwiącą oraz podajnik
 kart i zapakuj ją w oryginalną opakowanie.
Korzystanie z drukarki na terenie Niemiec
 Aby zapewnić odpowiednią ochronę przed zwarciami oraz zabezpieczenie
 nadprądowe dla tej drukarki, instalacja w budynku powinna być wyposażona w
 bezpiecznik 16 A.

OGRNICZONA GWARANCJA: www.ultraID.com/warranty
 EMC FCC/EU: www.ultraID.com/emc

NLD - VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
 • Om elektrische schokken te voorkomen moet u de deksels niet verwijderen.
 • Probeer niet zelf services aan de printer uit te voeren.
 • Er zijn geen onderdelen binnen die service nodig hebben van de gebruiker.
 • Gebruik alleen een stroombron binnen de grenzen die op de printer
 staan aangegeven.
 • Vermijd het aanraken van de thermische afdrukrand van de thermische
 printkop, want een vullig levensduur daarvan verkorten.
 • Zorg ervoor dat het stroomvoersnoer niet langer is dan 2 meter en
 gebroed worden met een goed geaderde aansluiting.
 • Voordat u de printer transporteert, verwijder u de kleurfilm en kaartrechters
 en verpakt de printer in zijn oorspronkelijke verpakking.

Als u deze printer in Duitsland gebruikt:
 Om goede bescherming tegen kortsluiting en overspannen voltage te krijgen
 voor deze printer, moet de bouwinstallatie beschermd worden door een
 stroombreker van 16 Amp.

BEPERKTE GARANTIE: www.ultraID.com/warranty
 EMC FCC/EU: www.ultraID.com/emc

TR - GÜVENLİK TALİMLATLARI
 • Elektrik şoku önlemek için kapakları çıkarın.
 • Printer kendi başına tamir etmeye çalışmayın.
 • İçindeki parçalar kullanıcı tarafından tamir edilemeyecektir.
 • Thermo yazdırma başlığının termik sıcaklığından kaçın.
 • Termal yazdırma başlığının termal yazdırma ucuna dokunmayın.
 • Güç kaynağı kablosunun 2 metre'den daha uzun olmadığından ve düzgün
 şekilde torplandırmış bir bağlantı ile kullanıldığından emin olunuz.
 • Printer taşımadan önce, ribonu ve kart hazırlarını çıkarın ve printeri kendi
 orijinal kutusuya paketleyin.

Ba printeri Almanya'da kullanıysanız:
 Bu printer için yeterli kısa devre ve aşırı akım koruması sağlamak için, bina
 tesisatı 16 Amp otomatik sigorta ile korunmalıdır.

SİNIRLI GARANTİ: www.ultraID.com/warranty
 EMC FCC/EU: www.ultraID.com/emc

JPN - 使用上の注意
 内部には高電圧部分があるため、感電の原因となります。お客様による分解
 は絶対にしないでください。
 内部の点検や修理は、販売店にご依頼下さい。
 プリントヘッドは直接触れないでください。
 指定以外(プリンタに同梱されているACアダプタ以外)の電源コードを使用
 したり延長したりすると発熱し、火災の原因となることがあります。
 印字品質の劣化となる危険があるため、プリントヘッドは直接触れないでくだ
 さい。
 2m以上の電源ケーブルは使えません。ぐらついた台の上や傾いたところ、
 振動の多い場所などに置かないでください。
 プリンタを移動する場合は、インクリボンとカードホッパーを外し、
 納品時と同じ状態で梱包してください。
プリンタをドイツ国内で使用の場合:
 プリンタのショート、過電流を防ぐため、機体使用時は16Ampのブレーカーでゲ
 リントの保護をする必要があります。
保証について(英語): www.ultraID.com/warranty
EMC (英語): FCC/EU www.ultraID.com/emc

KOR - 안전 지시 사항
 • 전기 충격을 방지하기 위해 덮개를 제거하지 마십시오.
 • 프린터를 자체적으로 수리하지 마십시오.
 • 사용자가 서비스할 수 있는 부품이 내부에 없습니다.
 • 프린터에 표시된 범위 내에서 전원을 사용하십시오.
 • 문틀과 오염물질이 수명을 단축하기 때문에 프린트 헤드의 인쇄가 되는
 가정기리를 만지지 마십시오.
 • 전기 코드는 6피트(2미터)정도여야 하며 적절한 접지 연결과 함께
 사용되어야 합니다.
 • 프린터를 이동하기 전에 리본과 카드 호퍼를 끄고 프린터를 원래 상자에
 넣어서 포장해 바랍니다.

이 프린터를 독일에서 사용한다면:
 본 프린터에 대해 누진 보호 및 과전류 보호를 충분히 하기 위해 빌딩 설치는
 16Amp 회로 차단기로 보호되어야 합니다.

유한 보증: www.ultraID.com/warranty
EMC FCC/EU: www.ultraID.com/emc

CHI - 安全指導
 • 为防止电击，不要移除外壳。
 • 不要试图自己修理打印机。
 • 打印机内部不存在用户可修理的部件。
 • 使用电源必须在打印机标识的额定值范围内。
 • 保证接触热敏打印头的热敏打印边，因为油脂与脏物会缩短其寿命。
 • 保证电源线不超过2米（2英尺），并且保证进行正确的接地。
 • 在运输打印机之前，拆除色带及进卡盒，并将打印机装在其原包装内。
如果在德国使用此打印机:
 为向打印机提供有效的短路保护及过载保护，建筑安装必须使用一个 16 安的断路器保护。
有限质保: www.ultraID.com/warranty
EMC FCC/EU: www.ultraID.com/emc

CHT - 硬體安全
 • 為了避免電擊,請勿移除外殼。
 • 不要嘗試自行修理印表機。
 • 印表機內部沒有可供使用者調整的元件。
 • 只能使用原廠所提供的電源供應器。
 • 避免使用異物(包括手指)碰觸列印頭的邊緣加熱部份,油脂與髒污,
 都會縮短列印壽命。
 • 請勿超過二公尺的電源延長線,而且電源線應該正確的接地地
 板。若要打包運輸印表機,請取下色帶,進卡槽與出卡槽,
 並將配件放入原來的紙箱中。
有限質保: www.ultraID.com/warranty
EMC FCC/EU: www.ultraID.com/emc

CHT - 硬體安全
 • 為了避免電擊,請勿移除外殼。
 • 不要嘗試自行修理印表機。
 • 印表機內部沒有可供使用者調整的元件。
 • 只能使用原廠所提供的電源供應器。
 • 避免使用異物(包括手指)碰觸列印頭的邊緣加熱部份,油脂與髒污,
 都會縮短列印壽命。
 • 請勿超過二公尺的電源延長線,而且電源線應該正確的接地地
 板。若要打包運輸印表機,請取下色帶,進卡槽與出卡槽,
 並將配件放入原來的紙箱中。
有限質保: www.ultraID.com/warranty
EMC FCC/EU: www.ultraID.com/emc

JPN - 使用上の注意
 内部には高電圧部分があるため、感電の原因となります。お客様による分解
 は絶対にしないでください。
 内部の点検や修理は、販売店にご依頼下さい。
 プリントヘッドは直接触れないでください。
 指定以外(プリンタに同梱されているACアダプタ以外)の電源コードを使用
 したり延長したりすると発熱し、火災の原因となることがあります。
 印字品質の劣化となる危険があるため、プリントヘッドは直接触れないでくだ
 さい。
 2m以上の電源ケーブルは使えません。ぐらついた台の上や傾いたところ、
 振動の多い場所などに置かないでください。
 プリンタを移動する場合は、インクリボンとカードホッパーを外し、
 納品時と同じ状態で梱包してください。
プリンタをドイツ国内で使用の場合:
 プリンタのショート、過電流を防ぐため、機体使用時は16Ampのブレーカーでゲ
 リントの保護をする必要があります。

保証について(英語): www.ultraID.com/warranty
EMC (英語): FCC/EU www.ultraID.com/emc