



7 **7a**

8

9 **DC 24V**

10 **USB (B)**

11

12

13

14

Legal information

Safety instructions

- To prevent electric shock, do not remove covers.
- Do not attempt to service the printer yourself.
- There are no user serviceable parts inside.
- Only use a suitable mains power source within the limits marked on the printer.
- Avoid touching the thermal printhead heating elements as grease and contamination will shorten the printhead's useful life.
- Only use the supplied power cords and use in conjunction with a properly grounded supply.
- Before transporting the printer, remove the dye film and card hoppers and pack the printer in its original packaging.

If using this printer in Germany:
To provide adequate short-circuit protection and over-current protection for this printer, the building installation must be protected by a 16 Amp circuit breaker.

Warranty: www.ultraID.com/warranty
EMC FCC/EU: www.ultraID.com/emc

Rechtliche Hinweise

Sicherheitshinweise

- Entfernen Sie bitte nie das Gehäuse, es droht Stromschlag!
- Warten Sie den Drucker nie eigenständig.
- Es sind keine anderweitig verwendbare Teile im Inneren vorhanden.
- Nutzen Sie nur die auf dem Drucker angegebenen Stromquellen.
- Verhindern Sie es, die heizenden Elemente des Druckers zu berühren; Fett und Schmiermittel verunreinigen den Druckkopf und führen zu einer verkürzten Lebensdauer.
- Nutzen Sie nur die mitgelieferten Stromkabel in Verbindung mit einer korrekt geerdeten Stromversorgung.
- Zum Transport nutzen Sie bitte die Originalverpackung des Druckers und entfernen Sie die Farbbänder und Kartenbehälter.

Bei Nutzung des Druckers in Deutschland:
Bei Anschluss des Druckers an die Stromversorgung muss sichergestellt werden, dass die Gebäudeinstallation mit einem 16-Ampere-Überstromschalter abgesichert ist.

Garantie: www.ultraID.com/warranty
EMC FCC/EU: www.ultraID.com/emc

Información legal

Instrucciones de seguridad

- Para evitar descargas eléctricas, no retire las cubiertas.
- No intente reparar la impresora usted mismo.
- No hay piezas que el usuario pueda reparar.
- Utilice solamente una fuente de alimentación de red adecuada dentro de los límites indicados en la impresora.
- Evite tocar el cabezal de impresión ya que elementos como la grasa y la contaminación acortarán la vida útil del cabezal de impresión.
- Utilice únicamente los cables de alimentación suministrados y siempre en conjunción con descarga a tierra.
- Antes de transportar la impresora, retire la cinta, las tarjetas, la tolva de entrada y la de salida de tarjetas y coloque la impresora en su embalaje original.

Si utiliza esta impresora en Alemania:
Para proporcionar una protección contra cortocircuitos y sobrecarga de corriente adecuada para esta impresora, la instalación del edificio tiene que estar protegida por un disyuntor de 16 amperios.

Garantía: www.ultraID.com/warranty
EMC FCC/EU: www.ultraID.com/emc

Informations légales

Mesures de sécurité

- Afin d'éviter l'électrocution, ne pas enlever les couvercles.
- Ne pas essayer de réparer l'imprimante soi-même.
- Il n'y a aucune partie de l'imprimante réparable par l'utilisateur.
- Utiliser une source d'électricité conforme aux indications de l'imprimante.
- Eviter de toucher les éléments de chauffage de la tête d'impression, la graisse et les saletés peuvent réduire la durée de vie de l'imprimante.
- Utiliser seulement la source d'alimentation fournie avec l'imprimante en conjonction avec une source d'électricité acceptable.
- Avant de transporter l'imprimante, retirer le ruban d'impression et les chargeurs de cartes et emballer l'imprimante dans son emballage d'origine.

Si vous utilisez cette imprimante en Allemagne:
Afin d'apporter une protection contre les court-circuit ou surintensités pour cette imprimante, le bâtiment doit être protégé par un disjoncteur de 16 Amp.

Warranty: www.ultraID.com/warranty
EMC FCC/EU: www.ultraID.com/emc

Legal information

Safety instructions

- To prevent electric shock, do not remove covers.
- Do not attempt to service the printer yourself.
- There are no user serviceable parts inside.
- Only use a suitable mains power source within the limits marked on the printer.
- Avoid touching the thermal printhead heating elements as grease and contamination will shorten the printhead's useful life.
- Only use the supplied power cords and use in conjunction with a properly grounded supply.
- Before transporting the printer, remove the dye film and card hoppers and pack the printer in its original packaging.

If using this printer in Germany:
To provide adequate short-circuit protection and over-current protection for this printer, the building installation must be protected by a 16 Amp circuit breaker.

Warranty: www.ultraID.com/warranty
EMC FCC/EU: www.ultraID.com/emc

利用規約

使用上のご注意

- 内部には高電圧部分があるため、感電の原因となります。お客様による分解は絶対にしないでください。
- 内部の点検や修理は、販売店にご依頼下さい。
- 規定のプリンタパーツ以外は使用しないでください。
- 指定以外(プリンタに同梱されているACアダプタ以外)の電源コードを使用したり延長したりすると発熱し、火災の原因となることがあります。
- 印字品質の劣化となる危険があるため、プリントヘッドは直接触れないでください。
- 2m以上の電源ケーブルは使えません。ぐらついた台の上や傾いたところ、振動の多い場所などに置かないでください。
- プリンタを移動させる場合は、インクリボンとカードホッパーを外し、納品時と同じ状態で梱包してください。

プリンタをドイツ国内で使用する場合:
プリンタのショート、過電流を防ぐため、機体使用時は16Ampのブレーカーでプリンタの保護をする必要があります。

保証について(英語): www.ultraID.com/warranty
EMC(英語): www.ultraID.com/emc

Legal information

Safety instructions

- To prevent electric shock, do not remove covers.
- Do not attempt to service the printer yourself.
- There are no user serviceable parts inside.
- Only use a suitable mains power source within the limits marked on the printer.
- Avoid touching the thermal printhead heating elements as grease and contamination will shorten the printhead's useful life.
- Only use the supplied power cords and use in conjunction with a properly grounded supply.
- Before transporting the printer, remove the dye film and card hoppers and pack the printer in its original packaging.

If using this printer in Germany:
To provide adequate short-circuit protection and over-current protection for this printer, the building installation must be protected by a 16 Amp circuit breaker.

Warranty: www.ultraID.com/warranty
EMC FCC/EU: www.ultraID.com/emc

法律信息

安全需知

- 为了防止电击, 请不要拆卸机器外壳
- 不要尝试自己维修打印机
- 打印机内部无客户可以维修的部件
- 仅使用在打印机标识范围内的电源供电
- 请避免用任何异物接触打印头的打印表面, 因为油脂和异物可能会降低打印头的寿命, 甚至损坏打印头
- 仅使用机器附带的原装电源线组件并正确接地
- 在运输打印机之前, 请取下色带和卡盒并将机器放置在其原装包装之中

如果在德国使用此打印机:
为了向打印机提供有效的短路和过载保护, 必须由一个16A的断路器提供保护

质保: www.ultraID.com/warranty
EMC FCC/EU: www.ultraID.com/emc

Legal information

Safety instructions

- To prevent electric shock, do not remove covers.
- Do not attempt to service the printer yourself.
- There are no user serviceable parts inside.
- Only use a suitable mains power source within the limits marked on the printer.
- Avoid touching the thermal printhead heating elements as grease and contamination will shorten the printhead's useful life.
- Only use the supplied power cords and use in conjunction with a properly grounded supply.
- Before transporting the printer, remove the dye film and card hoppers and pack the printer in its original packaging.

If using this printer in Germany:
To provide adequate short-circuit protection and over-current protection for this printer, the building installation must be protected by a 16 Amp circuit breaker.

Warranty: www.ultraID.com/warranty
EMC FCC/EU: www.ultraID.com/emc

Legal information

Safety instructions

- To prevent electric shock, do not remove covers.
- Do not attempt to service the printer yourself.
- There are no user serviceable parts inside.
- Only use a suitable mains power source within the limits marked on the printer.
- Avoid touching the thermal printhead heating elements as grease and contamination will shorten the printhead's useful life.
- Only use the supplied power cords and use in conjunction with a properly grounded supply.
- Before transporting the printer, remove the dye film and card hoppers and pack the printer in its original packaging.

If using this printer in Germany:
To provide adequate short-circuit protection and over-current protection for this printer, the building installation must be protected by a 16 Amp circuit breaker.

Warranty: www.ultraID.com/warranty
EMC FCC/EU: www.ultraID.com/emc